


|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Emplacement</b>             | LÉVIS                     |
| <b>Type d'actif</b>            | Pickup ou VUS gros format |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | GMC SIERRA 1500 2022      |
| <b>NIV</b>                     | 1GTPUAEK5NZ549022         |
| <b>Odomètre</b>                | 88635 km                  |
| <b>Nombre de clés</b>          | 2                         |

|                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condition</b>                            | quelques égratignure et éclats de peinture, quelques petites bosses sur la porte de la boîte |
| <b>Moteur lors du démarrage</b>             | Fonctionnel                                                                                  |
| <b>Restrictions pour être apte à rouler</b> | -                                                                                            |
| <b>Moteur</b>                               | 4 cylindres                                                                                  |
| <b>Carburant</b>                            | Essence                                                                                      |
| <b>Portes</b>                               | 4 portes                                                                                     |
| <b>Transmission</b>                         | Automatique                                                                                  |
| <b>Entraînement</b>                         | 4x4                                                                                          |
| <b>Électrique</b>                           | Miroirs, Portes, Vitres                                                                      |
| <b>Chauffant</b>                            | -                                                                                            |
| <b>Technologie</b>                          | Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)                           |
| <b>Toît</b>                                 | -                                                                                            |
| <b>Intérieur</b>                            | Tissu                                                                                        |
| <b>Extérieur</b>                            | Vitres teintées, Attache-remorque                                                            |
| <b>Pneus</b>                                | 4 saisons, Mags                                                                              |
| <b>Climatisation</b>                        | Air climatisé                                                                                |

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



| Section             | Niveau de dommage | Types de dommage                  | Détails | Photo                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capot               | Mineur            | Éclat de peinture, Égratignure(s) |         |    |
| Aile gauche arrière | Mineur            | Égratignure(s)                    |         |                                                                                                                                                                        |

| Section             | Niveau de dommage | Types de dommage         | Détails | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hayon               | Modéré            | Bosse(s), Égratignure(s) |         |      |
| Aile droite arrière | Mineur            | Égratignure(s)           |         |                                                                                                                                                                      |