


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	GMC CANYON SLE 2010
NIV	1GTJTFDE0A8113471
Odomètre	172372 km
Nombre de clés	2



Condition	quelques égratignures et éclats de peinture, rouille a plusieurs endroit, pare-brise craqué, manque l'essuie-glace de droit, intérieur déchiré
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	Autre
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Feux de brouillard (fog lights)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Pare-chocs avant	Modéré	Rouille		 
Aile gauche avant	Majeur	Rouille		
Porte avant gauche	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Rouille		 
Hayon	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		   
Aile droite arrière	Modéré	Rouille		   

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Modéré	Rouille		