


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	CAN AM OUTLANDER 800 XT EFI PS 2012
NIV	3JBLKXN17CJ000150
Odomètre	9711 km
Nombre de clés	2

Déclaration	moteur claque sous tout réserve(voir vidéo)
Condition	Banc déchiré/ moteur claque sous tout réserve(voir vidéo)
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	800
Transmission	Automatique
Entraînement	2x4, 4x4
Options	Poignées chauffantes, Pouce chauffant, Direction assistée électrique, Treuil, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Chassis avant	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Console	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Banc principal	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Carrosserie arrière	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		