


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année HONDA ODYSSEY EX 2014
NIV 5FNRL5H45EB506693
Odomètre 208319 km
Nombre de clés 0

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Témoignage allumé dans le tableau de bord
Condition Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu, 7 passagers
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Mineur	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Capot	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)	Manque de la peinture à certain endroit et protège 3m n'est plus la	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Majeur	Retouche de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Retouche de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Mineur	Égratignure(s)		