



Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année MTI MWT7X12SA 2025
NIV 5RABE121XSM678019
Odomètre
Nombre de clés 2

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition plusieurs bosses, grafignes et petits trous.
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Fermée
État du dompeur Fonctionnel
Type d'attache Boule
Grosueur de l'attache 2"
Rampes de chargement Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 104
Longueur hors-tout (pouces) 200
Hauteur intérieure (pouces) 77
Largeur intérieure (pouces) 81
Longueur intérieure (pouces) 142
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 1
Capacité de charge par essieux (lbs) 3000lb
Capacité de charge totale (lbs) 3000lb
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) st205/75R15
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Protège-roches	Majeur	Bosse(s)		
Panneau avant droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Contour de l'aile droite	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Modéré	Bosse(s)		
Panneau devant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.