


| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Emplacement | BOISBRIAND |
| Type d'actif | Pickup ou VUS gros format |
| Marque / Modèle / Année | JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON 2020 |
| NIV | 1C4HJXFG2LW158399 |
| Odomètre | 43756 km |
| Nombre de clés | 1 |



| | |
|---|--|
| Déclaration | Témoin allumé dans le tableau de bord |
| Condition | Plusieurs bosses et égratignures sur l'ensemble du véhicule, Témoin allumé dans le tableau de bord |
| Moteur lors du démarrage | Fonctionnel, Nécessite un survoltage |
| Restrictions pour être apte à rouler | - |
| Moteur | 6 cylindres |
| Carburant | Essence |
| Portes | 5 portes |
| Transmission | Automatique |
| Entraînement | 4x4 |
| Électrique | Miroirs, Portes, Vitres |
| Chauffant | Sièges, Volant, Miroirs |
| Technologie | Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control) |
| Toît | Convertible |
| Intérieur | Tissu |
| Extérieur | Vitres teintées |
| Pneus | Hiver, Mags |
| Climatisation | Air climatisé |





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages









| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------|-------------------|--------------------------------------|---------|--|
| Capot | Mineur | Retouche de peinture, Égratignure(s) | |  The 'Photo' column contains two vertically stacked images. The top image shows a close-up of a car's hood, highlighting a small, dark, irregular mark on the surface, likely a scratch or paint chip. The bottom image shows a close-up of the front grille, which has a distinctive three-oval design, with some minor surface wear or discoloration visible. |




| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Pare-chocs avant | Modéré | Égratignure(s) | |  |
| Aile gauche avant | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---|---|
| Rétroviseur gauche | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Porte avant gauche | Majeur | Autre, Égratignure(s) | Serrure endommagé Protege pluie briser |    |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|----------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Porte arrière gauche | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Aile gauche arrière | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Pare-chocs arrière | Modéré | Égratignure(s) | |  |
| Hayon | Modéré | Autre, Égratignure(s) | serrure endommager |  |
| Aile droite arrière | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Contour d'aile arrière droite | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Porte arrière droite | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Porte avant droite | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Rétroviseur droite | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Contour d'aile avant droite | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Aile droite avant | Modéré | Égratignure(s) | |  |