



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	RAM 1500 OUTDOORSMAN 2017
NIV	1C6RR7GT1HS648122
Odomètre	207828 km
Nombre de clés	2



Déclaration	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Une récupération sur plate-forme est recommandée, roues/freins saisis.
Condition	Pneus arrière droit crevaison, quatre roues barrés, freins saisis, remorquage obligatoire; Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord, rouille importante.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		


Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Calandre	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement, Rouille		
Aile gauche arrière	Modéré	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Bosse(s), Besoin d'un remplacement, Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Modéré	Égratignure(s)		
Aile droite avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Marchepied côté droite	Majeur	Besoin d'un remplacement, Rouille		