

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Côte-à-côte
Marque / Modèle / Année	NORDIK AVALANCHE 1000 XL 2015
NIV	LWGMHWZ85FA000133
Odomètre	3167 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Ne démarre pas.
Condition	capot avant graffigner, pare brise graffigner, plancher avant troué, pare choc avant un peu de rouille et plastique craquer, manque le treuil pare choc arriere graffigner et plastique briser garde de boue arriere droit briser les sieges avant et arrieres sont dechirer et tacher le toit graffigner miroir avant droit graffigner ainsi que celui de gauche mais moin pire barre de toit debut de rouille eclat de peinture aile arriere droit briser mais la carrosserie juste graffigner aile arriere gauche graffigner et manque le plastique noir une partie est briser et le contour daile briser carrosserie rouiller en dessous
Moteur lors du démarrage	Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	Autre
Moteur (cylindré en cc)	1000
Transmission	Automatique
Carburant	Essence
Entraînement	-
Options	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------