

IMG_8420.jpeg



IMG_8421.jpeg



IMG_8422.jpeg



IMG_8423.jpeg



IMG_8424.jpeg



IMG_8425.jpeg



IMG_8426.jpeg



IMG_8427.jpeg



IMG_8428.jpeg



IMG_8429.jpeg



IMG_8433.jpeg



IMG_8434.jpeg



IMG_8435.jpeg



IMG_8437.jpeg



IMG_8438.jpeg



IMG_8439.jpeg



IMG_8441.jpeg



IMG_8442.jpeg



IMG_8443.jpeg



IMG_8444.jpeg



EMULOCK

IMG_8445.jpeg



IMG_8446.jpeg



IMG_8447.jpeg



IMG_8448.jpeg



IMG_8449.jpeg



IMG_8450.jpeg





TIRE AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT
The weight of the cargo should never exceed 3275 kg or 7214 lb
Le poids du chargement ne doit jamais dépasser 3275 kg ou 7214 lb

TIRE PNEU	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS A FROID	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION
FRONT AVANT	ST225/75R15D	448 KPA / 65 PSI	VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
REAR ARRIERE	ST225/75R15D	448 KPA / 65 PSI	
SPARE DE SECOURS	NONE	NONE	

MANUFACTURED BY/FABRIQUE PAR: N&N REMORQUES INC.

GVWR / PNBV 4454 KG (9819 LB)
GAWR (EACH AXLE) / RNBE (CHAQUE ESSIEU) 2227 KG (4910 LB)
TIRE/PNEU ST225/75R15D RIM/JANTE 15X6J
COLD INFL PRESS/PRESS. DE GONFL A FROID 448 KPA (65 PSI/LPC) SINGLE

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. CE VEHICULE EST CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI LIÉGENT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VEHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION.
V.I.N./N.I.V. 2NEB212B8MN026776 TYPE/TYPER: TRAILER TRA/REM



Chaque fois
✓ Assurez-vous qu
✓ Veillez à ce que l
✓ Servez-vous de cl
✓ Par temps froid, ve
✓ Assurez-vous de c
✓ d'entraîner la rem
✓ Ne surchargez pas l
✓ Rattachez le cardan
✓ (et revérifiez chaque
✓ Croisez les chaînes de
✓ Si possible, ne tendez
✓ amplitude de mouvement
✓ Branchez bien le connect
✓ Assurez-vous que les fre
✓ Veillez à ce que le timon
✓ Vérifiez que toutes les att



IMG_8430.jpeg



IMG_8431.jpeg



IMG_8436.jpeg

