

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
Marque / Modèle / Année	YANMAR VIO25-6A 2019
NIV	YMRVIO25TJAJAF517
Odomètre	2847 hr
Nombre de clés	2

Condition	bossé et rouille majeur tous le tour/ fenêtre en plastique non originale/ banc chauffeur déchiré/ chenille craquer/deux bucket rouillé
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------