


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque commerciale (Dry Van, Reefer, Flat deck)
Marque / Modèle / Année	UTILITY VS2RA AVEC REEFER 7500 X4 2018
NIV	1UYVS2537J6070612
Odomètre	7660 hr
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage L'étiquette de l'avis de conformité expire le 02-2025 Nombre d'heures d'opération 7660 heures, Nombre d'heures en fonction 14404 heures. Reefer fonctionnel (voir vidéo), besoin survoltage
Condition	quelques égratignures, bris coté droit.
Remorque: type	Fourgon réfrigéré
Restrictions pour être apte à rouler	-
Type de plancher	Métal lisse
Présence d'un bi-train	Non
État de l'unité de réfrigération	Inconnu
Informations de l'unité de réfrigération	7500 X4
Type d'attache	Anneau
Rampes de chargement	Oui
Nombre d'essieux	2
Distance entre les essieux (pouces)	48
Largeur hors-tout (pouces)	102
Longueur de la remorque (pieds)	53
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	11r22.5
Nombre d'écrous (quantité)	10
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	02-2025
Capacité de charge par essieux (lbs)	20000
Capacité de charge totale (lbs)	49000

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur extérieur central côté droit	Majeur	Bris		