


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	FORD EXPLORER XLT 2016
NIV	1FM5K8D81GGA80159
Odomètre	196181 km
Nombre de clés	2






Déclaration	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition	témoin moteur allumé, témoin airbag allumé, pare choc avant craqué, pare brise craqué, rouille sur le panneau du coffre, quelques égratignures et éclats de peinture. le bouton du coffre ne fonctionne pas, perte d'exhaust
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toît	Ouvrant, Panoramique
Intérieur	Cuir, 7 passagers
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Bris, Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		  

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Rouille		
Porte avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-brise	Majeur	Bris		