



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	DODGE GRAND CARAVAN CREW PLUS 2016
NIV	2C4RDGDG5GR365432
Odomètre	188249 km
Nombre de clés	1



Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition	témoin moteur allumé, quelques égratignures et éclats de peinture, picots de rouille tout le tour du véhicule, besoin boost, intérieur taché, perte d'exhaust.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu, 7 passagers
Extérieur	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Mineur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte gauche	Mineur	Rouille		
Porte arrière gauche	Mineur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Hayon	Mineur	Rouille		
Pare-chocs arrière	Mineur	Rouille		
Porte arrière droite	Modéré	Bris, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte droit	Mineur	Rouille		
Aile droite avant	Mineur	Égratignure(s)		