





Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	HONDA RIDGELINE BLACK EDITION 2017
NIV	5FPYK3F8XHB502322
Odomètre	131509 km
Nombre de clés	1






Déclaration	Besoin d'un survoltage en permanence Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition	Marche pied gauche et droite Eclat peinture majeures, carrosserie Eclat peinture et égratignures, aile avant droite et gauche peinture blanche
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé, Sièges

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Carrosserie avant	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Majeur	Autre, Égratignure(s)	peinture blanche picots	 
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Marchepied côté gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Hayon	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite	Majeur	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	la poignée extérieure pièce manquante	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Marchepied côté droite	Majeur	Éclat de peinture		
Aile droite avant	Majeur	Autre	peinture blanche picots	