

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Autre
Marque / Modèle / Année	PELLE FISHER 7.5 EZ-V 2023
NIV	22051920497295150
Odomètre	
Nombre de clés	0

Condition	Egratignure et rouiller
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



VISUEL
NON DISPONIBLE

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------