


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Tracteur de van
<b>Marque / Modèle / Année</b>	VOLVO VNL 760 2024
<b>NIV</b>	4V4NC9EH7RN341061
<b>Odomètre</b>	461815 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Témoin de lumière allumé pour le moteur
<b>Condition</b>	Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord; Un ou plusieurs sièges sont endommagés/ les pneus arrière très usé/ capot éclat de peinture/ pare choc avant cassé/miroir droit égratigné/ marche a pied égratigné majeur/ coupe vent arrière des deux coter cassé/ égratignures majeur sur cab arrière gauche/ marche et pied gauche égratignures majeur/ manquant plastique pour le def/banc chauffeur déchiré
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	12.8
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Nombre de rapports</b>	-
<b>Options</b>	Couchette
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	Oui
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	2026/05





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Côté du capot	Modéré	Éclat de peinture		
Rétroviseur	Modéré	Égratignure(s)		
Marches arrières	Majeur	Égratignure(s)		
Pneu	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Marches arrières	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Réservoir gauche	Majeur	Manquant, Autre	cap a gaz	
Carrosserie côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur	Modéré	Égratignure(s)		