


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	DODGE GRAND CARAVAN 2016
NIV	2C4RDGBG6GR101512
Odomètre	200477 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Témoin allumé dans le tableau de bord Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition	Carrosserie égratigné/eclat peinture/rouiller, et bosser, appuie bras conducteur usé et siège déchirer, moteur défectueux bruit de strap ou poulie, manque de puissance, frein à remplacer, siège tacher, Valise interieur côté gauche plastique briser, pare-chocs avant briser
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Fonctionnel, mais a une défaillance
Restrictions pour être apte à rouler	Autre
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Miroirs
Technologie	DVD, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu, 7 passagers
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------