










<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	GMC SIERRA 2500HD BASE 2019
<b>NIV</b>	1GT12NEY3KF228469
<b>Odomètre</b>	213464 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Aucune acceptation d'offre ne sera envoyé avant l'assemblée du 16 avril. Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
<b>Condition</b>	intérieur taché.; Plusieurs bosses et égratignures sur l'ensemble du véhicule
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	8 cylindres
<b>Carburant</b>	Diesel
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	4x4
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Modéré	Rouille		
Porte avant gauche	Modéré	Rouille		
Porte arrière gauche	Modéré	Rouille		
Marchepied côté gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Aile gauche arrière	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Silencieux	Mineur	Bosse(s)		
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Rouille		