





<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	RAM 1500 CLASSIC EXPRESS 2023
<b>NIV</b>	1C6RR7KG1PS520505
<b>Odomètre</b>	113246 km
<b>Nombre de clés</b>	2




<b>Condition</b>	Plusieurs bosses et égratignures sur l'ensemble du véhicule, quelques taches de rouille.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	4x4
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges, Volant, Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	4 saisons, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Carrosserie avant	Mineur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Mineur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Mineur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toît	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		