

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
Marque / Modèle / Année	JOHN DEERE 4052R 2022
NIV	1LV4052RCNN406280
Odomètre	853 hr
Nombre de clés	1
Accessoires	Souffleur : N82-270HD pas de NIV Lame : 7-14 X2 pas de NIV

Condition	souffleur rouille majeur, bucket rouillé majeur, égratignures mineur sur le contour du tracteur, rouiller tout le tour du frame majeur
------------------	--

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------