



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Caravane à sellette
Marque / Modèle / Année	GRAND DESIGN REFLECTION 315RLTS 2020
NIV	573TR3829L3325901
Odomètre	
Nombre de clés	2



Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils
Condition	Quelques petits collants décollés, fenêtre arrière joint décollé, le coin arrière gauche brisée et décollée ; Bonne condition générale intérieure, pas de fil de branchement, barrures porte principale percées, pneus usés
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grandeur (Pieds)	37' 11'
Poids (lbs)	9137
Nombre d'extensions	3
Batteries	1
Bonbonnes propane	2
Hivernisé	Inconnu
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Jack électrique aux 4 coins, Jack électrique pôle avant

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Fenêtre arrière	Mineur	Autre	joint fenêtre décoller	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière	Majeur	Bris		
Porte	Majeur	Bris	la barrure percer	

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Pour des raisons de sécurité, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex.

Aucune vérification au niveau des appareils, du système électrique et de freinage n'ont été effectuées.