

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	FREIGHTLINER 114SD 2018
NIV	1FVHG3DV9JHJF6370
Odomètre	224737 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Offre conditionnelle à l'acceptation du créancier garanti, aucune acceptation avant le 29 avril Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
Condition	Carrosserie Eclat peinture/égratignures/rouiller, siège conducteur déchirer et brûlures cigarettes, accotoirs bras conducteur déchirer, Hood barre chrome briser, aile avant droite briser, garde boue arrière gauche tordu, garde boue avant gauche briser, pare-chocs avant briser a 2 endroits
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	-
Transmission	Automatique
Nombre de rapports	-
Options	Pare-choc avant
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris		
Calandre	Majeur	Bris	chrome briser	
Aile avant gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droit	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Intérieur d'aile côté droite	Majeur	Bris	garde de boue	
Portière	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Aile avant des roues arrières	Majeur	Rouille		
Châssis section avant	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie arrière bas	Majeur	Rouille		
Pare-chocs arrière section de droite	Majeur	Bosse(s), Rouille		
Carrosserie côté gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Aile avant des roues arrières	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Châssis section du milieu	Majeur	Rouille		
Portière	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur	Majeur	Égratignure(s)	retenu avec du tape	
Rétroviseur	Majeur	Égratignure(s)		