

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	K-TRAIL D612-10 2024
NIV	2RYKBDA29RM041852
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Ouverte
État du dompeur	Fonctionnel
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	96
Longueur hors-tout (pouces)	224
Hauteur intérieure (pouces)	31
Largeur intérieure (pouces)	71
Longueur intérieure (pouces)	141
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	5200lb
Capacité de charge totale (lbs)	10,400lb
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	St225/75R15
Nombre d'écrous (quantité)	6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.