

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD F-350 SUPER DUTY DRW 2003
NIV 1FTWX33P23ED15261
Odomètre 452152 km
Nombre de clés 1

Déclaration Moteur démarre. mais s'éteint lorsque qu'on embraye (remorquage nécessaire); offre conditionnelle à l'acceptation du créancier garanti, aucune acceptation avant le 29 avril
Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété

Condition Moteur démarre, mais s'éteint lorsque qu'on embraye (remorquage nécessaire); Un ou plusieurs sièges sont endommagés, carrosserie égratigné/éclat peinture/rouiller, aile arrière droit briser










Moteur lors du démarrage Fonctionnel, mais a une défaillance
















Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 8 cylindres
Carburant Diesel
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Miroirs
Technologie Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Cuir
Extérieur Lettrage, Attache-remorque
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Rouille		 
Calendre	Majeur	Bris		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		 
Porte arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		 
Marchepied côté gauche	Majeur	Usure excessive, Rouille, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		 
Pare-chocs arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		 
Aile droite arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		 
Porte arrière droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		 
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Marchepied côté droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		