

<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Bateau
<b>Marque / Modèle / Année</b>	KAWASAKI STX-160X 2020
<b>NIV</b>	US-KAW30185K920
<b>Odomètre</b>	252 hr
<b>Nombre de clés</b>	2
<b>Accessoires</b>	REMORQUE REMEQ MNS1500G , année 2020, vin : 2REA2S8A3L2131009

<b>Déclaration</b>	Aucune vérification du système électrique et de freinage de la remorque Le transfert du titre de propriété du bateau auprès de Transport Canada devra être fait par l'acheteur Aucune vérification n'a été faite au niveau des appareils intérieur du bateau Le moteur a été démarré par Entreplex (voir vidéo)
<b>Condition</b>	plusieurs égratignures. Peinture a déteint un peu
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Bateau : longueur (pieds)</b>	10
<b>Bateau : équipement inclus</b>	Batteries
<b>Moteur : disposition</b>	Simple
<b>Moteur : carburant</b>	Essence
<b>Moteur : type</b>	Turbines
<b>Moteur : marque</b>	kawasaki
<b>Moteur : modèle</b>	JT1500SL
<b>Moteur : année</b>	-
<b>Moteur : puissance (HP)</b>	160hp 1498cc
<b>Moteur : hivernisation</b>	Inconnu
<b>Moteur : fonctionnel?</b>	Fonctionnel
<b>Remorque : incluse?</b>	Incluse
<b>Grosueur de l'attache</b>	2"
<b>Remorque : nombre d'essieux</b>	1
<b>Remorque : marque</b>	REMEQ
<b>Remorque : modèle</b>	MNS1500G
<b>Remorque : année</b>	2020

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

Rapport de dommages



VISUEL  
NON DISPONIBLE

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------