

<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	VTT
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CF MOTO CFORCE 1000 OVERLAND EPS 2023
<b>NIV</b>	LCELV1Z57P6002158
<b>Odomètre</b>	3936 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	incapable de mettre sur le reculons et sur le parking brake
<b>Condition</b>	incapable de mettre sur le reculons et sur le parking brake, ; Plusieurs bosses et égratignures sur l'ensemble du véhicule
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	963
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	2x4, 4x4, Diff-Lock
<b>Options</b>	Pare-brise, Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Marches-pied passager, Extensions d'ailes, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Mineur	Égratignure(s)		
Treuil	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		
Chassis avant	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté gauche	Majeur	Bris, Égratignure(s)	le plastique de laile briser le reste graffigne mineur	
Carrosserie arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté droite	Majeur	Bris, Égratignure(s)	laile avant le plastique briser le reste graffignes mineur	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Console	Mineur	Égratignure(s)		