















<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	FORD F-350 SUPER DUTY SRW 2009
<b>NIV</b>	1FTWW31R39EA13347
<b>Odomètre</b>	301965 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Une récupération sur plate-forme est recommandée
<b>Condition</b>	plusieurs égratignures et éclats de peinture, rouille à plusieurs endroits, quelques bosses, calandre brisé, pare-brise brisé, trou dans la boîte, intérieur taché, plusieurs témoin allumé, témoin moteur allumé, power steering ne fonctionne pas bien
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	8 cylindres
<b>Carburant</b>	Diesel
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	4x4
<b>Électrique</b>	-
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	-
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Lettrage
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Calandre	Modéré	Bris		
Pare-chocs avant	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille		
Aile gauche avant	Modéré	Rouille		
Porte avant gauche	Modéré	Bosse(s), Rouille		
Porte arrière gauche	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Bris, Bosse(s), Égratignure(s)		
Hayon	Modéré	Rouille		
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Contour haut de porte droit	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Rouille		
Porte avant droite	Modéré	Rouille		
Aile droite avant	Modéré	Rouille		
Pare-brise	Majeur	Cassure		