

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
Marque / Modèle / Année	JOHN DEERE 4052R 2020
NIV	1LV4052RLLL403960
Odomètre	1157 hr
Nombre de clés	1
Accessoires	Souffleur : JRTX pas de NIV Lame : aucune information

Condition	Souffleuse rouillée, gratte avant rouillée, carrosserie égratigné et rouillé, frame cabine rouillé
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------