


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	CAN AM OUTLANDER MAX 650 XT PS 2019
NIV	3JBLPAJ48KJ002602
Odomètre	5410 km
Nombre de clés	2

Condition	quelques égratignures et quelques petites bosses sur les pare-chocs, le cardan de la roue avant droite brisé, banc déchiré
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	650
Transmission	Automatique
Entraînement	2x4, 4x4, Diff-Lock
Options	Poignées chauffantes, Pouce chauffant, Direction assistée électrique, Treuil, Marches-pied passager, Coffre de rangement, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Banc principal	Modéré	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Carrosserie arrière	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté droite	Mineur	Égratignure(s)		