

Folio	055-0400991-001
Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
Marque / Modèle / Année	JOHN DEERE 4052R 2019
NIV	1LV405REKK403092
Odomètre	1214 hr
Nombre de clés	0
Accessoires	Souffleur : N82-270H pas de NIV Lame : JRTX pas de NIV

Déclaration	pneu avant gauche dérimé Moteur fonctionnel Trouble interne avec la direction avant gauche,
Condition	Pas de clé, pneu avant gauche dérimé, gratte avant rouillée, frame cabine rouillé, souffleuse rouillée certains endroits, porte passager 1 penture brisée, cylindre hydraulique rouillé, siège taché, console cap plastique manquant, Trouble interne avec la direction avant gauche.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	Pneus usés ou crevaisons, Autre
Moteur	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------