

<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
<b>Marque / Modèle / Année</b>	JOHN DEERE 4052R 2024
<b>NIV</b>	1LV4052RPRR408136
<b>Odomètre</b>	343 hr
<b>Nombre de clés</b>	1
<b>Accessoires</b>	Souffleur : N82-260H NIV 2AD64938 Lame : JRTX NIV 38656

<b>Condition</b>	Rouille majeur sur le souffleur et le bucket, rouille sur le frame, quelques égratignures sur le contour du tracteur
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	-

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------