


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	KAWASAKI NINJA 400 EX400GJ 2019
NIV	JKAEXKG11KDA21573
Odomètre	15584 km
Nombre de clés	1





Déclaration	Témoin allumé dans le tableau de bord Témoin lumineux ABS
Condition	Carrosserie côté gauche brisé et côté droit égratignures et Eclat peinture majeurs, muffler égratigner mineurs, tank à gaz égratigner et collant usé, pneu arrière usé (remorquage recommandé), poignées rouillées, témoin lumineux ABS
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	Pneus usés ou crevaisons
Moteur (cylindré en cc)	400
Transmission	Manuelle
Options	Pare-brise, Démarreur électrique


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Échappement côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Réservoir à carburant	Mineur	Usure excessive, Égratignure(s)	collant décolle	
Poignée droite	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Poignée gauche	Majeur	Rouille		
Pneu arrière	Majeur	Usure excessive	towing suggérer	