

<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Autre
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CLUB CAR 2015
<b>NIV</b>	JE1532-573588
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	chargeur inclus.
<b>Condition</b>	Siège taché, toile arrière déchirée, pare-brise avant fissuré et égratigné, carrosserie plastique égratigné, chargeur inclus (voir photos)
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------