





Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif VTT
Marque / Modèle / Année CF MOTO CFORCE 1000 2UP EPS 2024
NIV LCELV1Z59R6001760
Odomètre 1867 km
Nombre de clés 1



Condition Carrosserie égratigné, quelques endroits rouillés, sinon bien.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur (cylindré en cc) 963
Transmission Automatique
Entraînement 2x4, 4x4, Diff-Lock
Options Protège-mains, Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Marches-pied passager, Coffre de rangement, Extensions d'ailes, Pare-chocs avant



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Mineur	Égratignure(s)		
Chassis avant	Mineur	Égratignure(s)		
Treuil	Mineur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Console	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Banc passager et/ou coffre	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté droite	Mineur	Égratignure(s)		
Silencieux	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Suspension avant gauche	Majeur	Rouille		
Suspension avant droite	Modéré	Rouille		