


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	FORD F-250 XLT 2022
NIV	1FT7W2BT3NED36008
Odomètre	106840 km
Nombre de clés	1







Condition	picots de rouille tout le tour de la carrosserie, quelques égratignures et éclats de peinture, bon état général.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Diesel
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Lettrage, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Rouille		 
Aile gauche avant	Mineur	Rouille		
Porte avant gauche	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		 
Contour haut de porte gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Mineur	Rouille		
Hayon	Mineur	Rouille		
Aile droite arrière	Mineur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Mineur	Éclat de peinture, Rouille		  
Aile droite avant	Mineur	Rouille		