



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	HONDA CRF450RX 2024
NIV	JH2PE0767RK700035
Odomètre	
Nombre de clés	0






Condition	poignée de frein gauche cassée, plusieurs égratignures, besoin boost la batterie ne charge pas. Exhaust bossé, 2 fils coupés poignée droite.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	450
Transmission	Manuelle
Options	Démarrateur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Poignée gauche	Majeur	Bris		
Carrosserie	Majeur	Bris, Égratignure(s)		  
Couvre chaîne	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Garde-boue arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Échappement côté gauche	Modéré	Bosse(s)		
Poignée droite	Majeur	Bris		