






Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Motoneige
Marque / Modèle / Année	SKIDOO SUMMIT 850 X EXPERT 165 2022
NIV	2BPSTHNC0NV000036
Odomètre	2849 km
Nombre de clés	1



Condition	quelques égratignure et une bosse sur le marche pied gauche, le kit graphique lève a quelques endroits
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	850
Moteur (combustion)	2 temps
Longueur du pont (pouces)	165
Options	Pouce chauffant, Poignées chauffantes

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Mineur	Autre	kit graphique qui décolle	
Châssis	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Mineur	Autre		
Châssis	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Poignées	Mineur	Égratignure(s)		