



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	SEED CARGO SC614SA 2024
NIV	7PKBE1416R1001505
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	plusieurs petites bosse, quelques égratignure, rouille sur la porte / rampe de chargement et aussi sur les poignées des portes
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	N/A
Largeur hors-tout (pouces)	92
Longueur hors-tout (pouces)	216
Hauteur intérieure (pouces)	65
Largeur intérieure (pouces)	68
Longueur intérieure (pouces)	183
Poids à vide de la remorque (lbs)	1500
Nombre d'essieux (quantité)	1
Capacité de charge par essieux (lbs)	2990
Capacité de charge totale (lbs)	870
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	ST205/75R15
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.