



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Caravane à sellette
Marque / Modèle / Année	HIGHLAND RIDGE LIGHT 268TS 2017
NIV	58TFX3123H2027275
Odomètre	
Nombre de clés	0



Déclaration	Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
Condition	aile plastique côté gauche brisée, quelques collants extérieur usés, porte principale barrure percée, pas de clé, petite section plancher cuisine mou entre les marches et comptoir, mur arrière extérieur délaminage majeur
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grandeur (Pieds)	31.2
Poids (lbs)	7805
Nombre d'extensions	-
Batteries	-
Bonbonnes propane	-
Hivernisé	-
Options	-


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière	Majeur	Autre	délamination	
Garde-Boue	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté gauche	Majeur	Usure excessive	collant user	
Mur avant	Mineur	Usure excessive	collant décolle	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte principale	Majeur	Bris	barrure percer	

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Pour des raisons de sécurité, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex.

Aucune vérification au niveau des appareils, du système électrique et de freinage n'ont été effectuées.