


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque commerciale (Dry Van, Reefer, Flat deck)
Marque / Modèle / Année	ACNS SRH40 SERIE 2000 2016
NIV	2S9SBVFG0GA160177
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage Aucune vérification n'a été faite au niveau de la benne basculante.
Condition	présence de rouille. aucune vérification n'a été faite au niveau de la benne basculante.
Remorque: type	Benne à grains
Restrictions pour être apte à rouler	-
Type de plancher	Métal lisse
Présence d'un bi-train	Non
État de l'unité de réfrigération	N/A
Informations de l'unité de réfrigération	-
Type d'attache	Anneau
Rampes de chargement	Non
Nombre d'essieux	3
Distance entre les essieux (pouces)	72
Largeur hors-tout (pouces)	-
Longueur de la remorque (pieds)	-
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	11r22.5
Nombre d'écrous (quantité)	10
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	02 2026
Capacité de charge par essieux (lbs)	-
Capacité de charge totale (lbs)	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------