

Emplacement LÉVIS
Type d'actif Tracteur de van
Marque / Modèle / Année VOLVO TRUCK VNL 2000
NIV 4V4ND4JHXYN786446
Odomètre 208815 km
Nombre de clés 1

Déclaration ne démarre pas.
Véhicule non fonctionnel
Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété

Condition il y a du courant avec booster pack mais ne start pas, quelques égratignures et plusieurs éclats de peinture, pare-chocs avant brisé, rouille a plusieurs endroit. éclat dans le pare brise, manque marche pied droit,

Moteur lors du démarrage Non-fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler État du moteur lors du démarrage

Moteur Cummins n14 435hp

Transmission Manuelle

Nombre de rapports 13


Options Couchette


Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui




Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) 01 2021




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise côté passager	Mineur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs section du milieu	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Portière	Majeur	Rouille		
Carrosserie arrière haut	Majeur	Bris		
Carrosserie arrière bas	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Marches avant	Modéré	Manquant		
Poignée	Mineur	Rouille		