


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	N & N BUF255G30KD 2023
NIV	2NEG430B2PN036092
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage L'étiquette de l'avis de conformité expire le 11/2026
Condition	Quelques égratignures sur le contour de la remorque, sinon bien.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Plateforme
État du dompeur	Fonctionnel
Type d'attache	Attache à sellette
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	11/2026
Largeur hors-tout (pouces)	102
Longueur hors-tout (pouces)	472
Hauteur intérieure (pouces)	0
Largeur intérieure (pouces)	94
Longueur intérieure (pouces)	372
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	15000
Capacité de charge totale (lbs)	30000
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	215/75r17.5
Nombre d'écrous (quantité)	8

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.