

<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Côte-à-côte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	POLARIS RANGER 570 2022
<b>NIV</b>	3NSCCA574NE300072
<b>Odomètre</b>	1175 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	le reculons est non-fonctionnel.
<b>Condition</b>	le reculons est non-fonctionnel, Carrosserie égratigné/éclat peinture et rouiller, pas de toit, siège déchiré, muffler rouillé et tuyau exhaust, le frame et ses composantes rouillés, cage protection égratigné et rouiller, aile avant droite deux trou sa longueurs, suspensions rouillers( voir photos dommages)
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	570
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Entraînement</b>	2x4, 4x4
<b>Options</b>	Banc passager, Pare-chocs avant

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

Rapport de dommages



VISUEL  
NON DISPONIBLE

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------