



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	HINO 195 2017
NIV	2AYSDM2HXXH1002094
Odomètre	171223 km
Nombre de clés	1
Accessoires	Boite équiFab




Déclaration	L'étiquette de l'avis de conformité expire le 10/2026 Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition	Carrosserie égratigné/éclat peinture, le longeron et les composantes autour rouiller, boîte égratigné, lumière avant droite petit coin briser, coffre de rangement côté gauche difficulté à ouvrir la poignée
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Diesel
Portes	2 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Propulsion (RWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Attache-remorque
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Calandre	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Rouille		
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Modéré	Éclat de peinture		
Rétroviseur droite	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Lumière avant droite	Majeur	Bris		