


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	DODGE DURANGO GT 2017
NIV	1C4RDJDG5HC790950
Odomètre	259272 km
Nombre de clés	2




Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition	Carrosserie égratigné/éclat peinture/rouiller, siège taché, poils animaux, lumière arrière droite brisée, volant usé,
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, DVD, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant
Intérieur	Cuir, 7 passagers
Extérieur	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Lumière arrière droite	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Calandre	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Mineur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Majeur	Rouille		
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Majeur	Égratignure(s)		