



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER ROCKWOOD LTD1940 2023
NIV	4X4CFM412PD318155
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils
Condition	Bonne condition générale, petit panneaux intérieur briser, pas de clé, marche porte principale rouiller et le frame avant aussi
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2"
Grandeur (Pieds)	20' 2'
Poids (lbs)	1608
Nombre d'extensions	0
Batteries	1
Bonbonnes propane	2
Hivernisé	Inconnu
Options	Frigidaire, Cuisinière, Roue de secours, Fil de branchement, Panneau solaire

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Majeur	Rouille		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.