


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	RAM PROMASTER 2500 AVEC RÉFRIGÉRATION 2023
NIV	3C6LRVDG2PE523231
Odomètre	204404 km
Nombre de clés	3




Déclaration	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord L'unité de réfrigération Zanotti est fonctionnelle(voir vidéo)
Condition	quelques égratignures et éclats de peinture, pare-chocs avant brisé, pare-brise brisé, témoin moteur allumé, plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord. Bouchon du réservoir essence brisé, poignée 2ème porte arrière manquante. Portes arrières dures à ouvrir
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	2 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Lettrage, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Bris, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Hayon	Mineur	Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-brise	Modéré	Besoin d'un remplacement		