



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	DODGE GRAND CARAVAN 30E ANNIVERSAIRE 2014
NIV	2C4RDGBG1ER281818
Odomètre	161828 km
Nombre de clés	1



Déclaration	Besoin d'un survoltage en permanence, batterie à changer. Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	besoin d'une nouvelle batterie elle boucane et dégoutte quand elle est chaude, beaucoup de rouille, quelques bosses, plusieurs égratignures et éclats de peinture, les pare chocs sont endommagés, fenêtre avant droite manquante, intérieur taché, feu ar-g à remplacer, éclat dans le pare brise,
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Miroirs
Technologie	Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu, 7 passagers
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages







Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Mineur	Cassure		
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Modéré	Bosse(s)		
Aile gauche arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Mineur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Lumière arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Fenêtre avant droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		