



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	YAMAHA FZ8 2012
NIV	JYARN27N3CA000266
Odomètre	57494 km
Nombre de clés	1




Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Système d'échappement modifié
Condition	Système d'échappement modifié et égratigné, aile arrière rouillée, tuyau exhaust usé, rétroviseur droite et gauche avec éclats de peinture, poignées et le guidon usé et égratigné, carrosserie égratigné
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	-
Transmission	Manuelle
Options	Poignées chauffantes, Démarreur électrique


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Majeur	Usure excessive, Autre, Éclat de peinture	guidon aussi et poignée	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Majeur	Usure excessive, Autre, Éclat de peinture	guidon aussi et poignée	
Panneau latéral gauche	Modéré	Usure excessive, Égratignure(s)		
Garde-boue arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Échappement côté gauche	Majeur	Autre, Égratignure(s)	muffler modifier	
Tuyau d'échappement frontal	Majeur	Usure excessive		
Panneau latéral droite	Modéré	Égratignure(s)		