



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	GULF STREAM ENVISION 21 QBD 2023
NIV	1NL1G222XPG012145
Odomètre	
Nombre de clés	1



Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Roulotte à inspecter la la SAAQ
Condition	Manque le dessus du couvercle à propane ,pas de couvert à batterie, pas de roue de secours ,moulure intérieure d'extension à réparer, serrures de porte extérieure à remplacer
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	22
Poids (lbs)	3576
Nombre d'extensions	1
Batteries	1
Bonbonnes propane	2
Hivernisé	Inconnu
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Mineur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte principale	Majeur	Autre	serrure	

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.